

Error-Code 90

Temperaturüberwachung des Temperaturfühlers am Pelletseinschubrohr - Meldung zu hohe Temperatur.

	Die Quittierung des Fehlers erfolgt über PP Menü Zeile 97 -> [<-] Die Fa. HAPERO oder Ihren Betreuer ist zu informieren!