

senore di massa d'aria



Re2.support
+49 8773 70798213
+43 6228 222 456
pellet@Re2.support



1°



Eseguire la risoluzione dei problemi SOLO dopo aver letto le linee guida di sicurezza!



scansionami!

Abbracciami!

www.holz-kraft.help/linee-di-sicurezza/
scrivimi!

Dopo aver eliminato ogni codice di errore, è necessario eseguire il test del sensore della massa d'aria e della ventola di scarico!

Completa attentamente i test 1-3!


1 = Avviare il ventilatore di scarico

2 = Test del sensore della massa d'aria

3 = Calibrazione della sonda Lambda



scansionami!



Perché ne va della tua sicurezza!


test del ventilatore di scarico e del sensore della massa d'aria

Preparazione:

Spegnere la caldaia e attendere che raggiunga la modalità STANDBY.

Ora premi il **pulsante dello strumento** e la **freccia verso destra**.

Ti trovi nel **menu SERVIZIO 2**.



1


Velocità minima:

Fare clic sul pulsante **Velocità** e attendere che si apra la seguente finestra:



Osservare la ventola di scarico (eventualmente con una torcia) e premere **AVANTI**.

Una volta che la ventola inizia a girare, toccare il display o toccare **AVANTI**. Il test è completato.



test del ventilatore di scarico e del sensore della massa d'aria

2

Test del sensore della massa d'aria:

Premere **LM Sensor** e attendere che si apra la seguente finestra:

Aprire lo sportello della camera di combustione.

Il valore misurato dipende fortemente dalla temperatura della caldaia.

Quanto più alto è questo valore, tanto più alto è il valore misurato. Pertanto può accadere che **il valore misurato sia errato** viene visualizzato.

Annota il valore visualizzato ora:



Premere **NEXT** e chiudere lo sportello della camera di combustione.

Il valore misurato dipende molto anche dalla temperatura della caldaia e dal tiraggio del camino. **Il valore di misurazione** potrebbe nuovamente essere visualizzato in modo errato.

Annota il valore visualizzato ora:



Quindi premere **AVANTI**.

Il seguente valore è cruciale. Solo se questo è corretto il test può essere completato positivamente ed è possibile toccare **NEXT**.


Se il valore è **inferiore a 230**, la caldaia deve essere azionata solo in caso di emergenza. Si raccomanda una pulizia accurata di tutti i percorsi di scarico.

Se il valore è **superiore a 298**, il sensore della massa d'aria è difettoso e deve essere sostituito. Non è consentito continuare a utilizzare il sensore della massa d'aria difettoso!



Annota il valore visualizzato ora:

Se il valore è intermedio, puoi vedere nel diagramma in quale intervallo si trova l'alimentazione dell'aria della tua caldaia. Se appare **NEXT**, il test è completato.





Re2.support
+49 8773 70798213
+43 6228 222 456
pellet@Re2.support


Come trovare il tuo partner di servizi:



scansionami!

Abbracciami!

www.Re2.support/servicepartner/ scrivimi!



Oppure contatta la hotline di supporto Re2:



+49 8773 70798213



+43 6228 222 456



pellet@Re2.support



+43 677 64622129